



الشريط المُعشَّب الملاصق لممر المشاة (NATURE STRIP) إرشادات لتنسيق الحدائق

فوائد الشريط المُعشَّب

- امتصاص مياه الأمطار وتقليل سيلانها عند العواصف
- تحسين البيئة الطبيعية للحي من خلال زراعة الأشجار في الطرقات
- تخفيف التأثير البصري للأسطح الصلبة من أمثال الطرق وممرات المشاة وممرات السيارات الخاصة والأرصفة والأسوار والمباني
- يمكن للأشجار المزروعة على الشريط المُعشَّب أن تضيف قيمة على منزلك وعلى عافيتك بشكل عام

من المسؤول عن الحفاظ على الشريط المُعشَّب؟

تقع مسؤولية الحفاظ على الشريط المُعشَّب المجاور للمنزل على عاتق الساكن وتشمل قص العشب وإزالة الحشائش الضارة والقمامة منه، إذ لا يقوم مجلس بلدية مدينة ويندهام بالهدام بالحفاظ على الأشربة المُعشَّبة..

الأشجار المزروعة على الأشرطة المُعشَّبة

لا يُسمح للسكان بزراعة أشجار في الشوارع أو إزالة المزروع منها، إذ تقع مسؤولية زراعتها والحفاظ عليها على عاتق بلدية مدينة ويندهام وتتوافق مع سياسة البلدية الخاصة بتشجير الشوارع.

ما هو الشريط المُعشَّب الملاصق لممر المشاة؟

هي قطعة الأرض المملوكة للحكومة والواقعة بين الملك الخاص وطرف الرصيف، وتثبت عليها عادةً مرافق مثل الهاتف والاتصالات السلكية واللاسلكية والغاز والمياه والصرف الصحي والطاقة والإضاءة العامة، وعادة ما يتم زرع شجرة عليها وتعيشيها.

الغرض من وجود الشريط المُعشَّب

- توفر مساحة مسطحة لمواقع حاويات النفايات الاعتيادية وصناديق النفايات التي يعاد تدويرها
- تسمح بحيز لفتح الأبواب وحركة مرور المشاة وعربات الأطفال والكراسي المتحركة بين الطريق وممر المشاة
- تحسن مجال الرؤية لسائقي السيارات وراكبي الدراجات والمشاة عند التقاطعات أو المنحنيات على الطريق وبالقرب من ممرات السيارات الخاصة بالمنازل
- تتيح سهولة النفاذ لمقدمي الخدمات من أمثال تلسترا وباوركور
- توفر مساحة لزراعة الأشجار




صف المركبات على الشريط المُعشَّب

يمنع صف المركبات على الأشربة المُعشَّبة المجاورة للأرصعة والمنازل وذلك بموجب قواعد سلامة الطرق في ولاية فيكتوريا لعام 2017. وسيؤدي أي إخلال بهذه القواعد إلى إصدار إشعارات بالانتهاك. يتوجب على السكان تصليح أي أضرار تعرض لها الشريط المُعشَّب المجاور لمنزله، بما في ذلك أخاديد دواليب المركبات، وإزالة النفايات وأي أمور تشكل خطر تعثر.

أرقام الهواتف الهامة

- مجلس بلدية مدينة ويندهام: 1300 023 411
- تليسترا: 13 22 00
- باوركور: 13 24 12
- غريت ويسترن ووتر: 13 44 99
- مؤسسة إن بي إن: 1800 687 626
- اتصل قبل الحفر: www.1100.com.au



في حالة عدم وجود ممر للمشاة، يجب الإبقاء على مسافة 1.5 متر من خط الملكية خاليًا من الزراعة

المعالجات المقبولة للأشربة المُعشَّبة في الشوارع
العشب هو أكثر طرق معالجة الأشربة المُعشَّبة شيوعًا وتفضيلًا إلا أن المعالجات التالية مقبولة أيضًا:

- الحصى الناعم المضغوط مثل طبقة الليليديل أو التوسكان العلوية لعمق أقصاه 75 ملم
- المهاد العضوي لعمق أقصاه 75 ملم
- الزراعة المُصدَّقة من قبل البلدية، مع ضمان استيفاء الشروط التالية:
 - إتاحة مسافة متر واحد على الأقل من طرف الرصيف خالية من النباتات للسماح بفتح أبواب السيارات
 - الحرص على وجود مساحة مناسبة لوضع وتفريغ صناديق القمامة الاعتيادية والقمامة القابلة لإعادة التدوير
 - السماح بالنفاذ الآمن المناسب إلى ممر المشاة للأشخاص الخارجين من سيارات مصفوفة. في حالة عدم وجود ممر للمشاة يجب إبقاء مسافة 1.5 متر من خط الملكية خاليًا من الزراعة للسماح بدخول المشاة وسعاة البريد
 - يجب ألا يزيد ارتفاع النباتات المزروعة عن 500 مم لضمان وجود خط رؤية مناسب لسائقي السيارات والمشاة
 - لا يجوز استخدام ممر من الأحجار إلا إذا كان سطحها غير قابل للزلق، وعلى نفس مستوى الرصيف وممر المشاة، ولا يشكل خطر تعثر

المعالجات غير المقبولة للأشربة المُعشَّبة في الشوارع

من الأمثلة على المعالجات غير المقبولة للأشربة المُعشَّبة في الشوارع التالي:

- النباتات الشائكة، الشجيرات التي يزيد ارتفاعها عن 500 مم
- الأسطح الصلبة مثل الخرسانة أو الأسفلت
- نظم الري
- الصخور أو عوارض السكك الحديدية أو أي شكل من أشكال الجدران أو الحواف الاستنادية
- القضبان المدببة
- الحصى والحجارة السائبة
- العشب الصناعي
- مخاطر التعثر

الإضرار بالشريط المُعشَّب

في حالة الإضرار بالشريط المُعشَّب نتيجة لأعمال البناء، يكون مالك العقار أو الجهة القائمة بالبناء مسؤولين عن إصلاحه. قد تحتاج شركات مرافق المياه والغاز والكهرباء والاتصالات الوصول بشكل دوري إلى الشريط المُعشَّب المجاور لدارك لأداء أعمال الصيانة. وتكون شركة المرافق حينها هي المسؤولة عن إعادة الشريط المُعشَّب إلى حالته، ولكنها لا تحتاج سوى إلى ردم الشريط بالتربة وبذر العشب. من غير المضمون أن تقوم شركات المرافق بإعادة تنسيق الشريط بزراعة النباتات المتضررة وإعادة الحصى والمهاد ليعود إلى حالته السابقة على الصيانة. يجب تقديم أي استفسارات بخصوص هذه الأنواع من العمل مباشرة إلى إدارة خدمة المرافق ذات الصلة.